





Hahn Serie 60 AT Justeranvisning

Justeringsanvisning • Justeringsvejledning


Justerar tätningstrycket • Justering av listetrykk • Justering af tætningslistetryk



Justering av höjden • Høydejustering • Højdejustering



Horisontalinställning • Horizontaljustering • Vandret justering







Hahn Serie 60 AT Installtionsinstuktioner








tredelat
3-delt
3-delt

Monteringsanvisning • Monteringsvejledning

Montage av gångjärnet • Montering av hengsel • Montering af dørhængsle



Spän fast borrmall skuggöppningen färs genom distanserna. Borra \varnothing 11 mm. Skjut in förstärkningsplattan i profilen och fixera. Klem fast borelåren, sikre luftspalte ved hjelp av distansstykker. Bor ø11 mm hull, skygge festeplatene inn i profilen under hullene. Borelåren fastklemmes, skyggenoten sikres med avståndsstykker. Der forbres ø 11 mm, befæstigelsesplader skubbes på plads ind i profilet.



Gångjärnsdelar
monteras ihop
Sæt sammen
hengseldelene
Hængseldelene
sættes sammen

Tryckspindeln skruvas in och
ringnoten på karmdelen
justeras till nollposition.
Skru inn tryckspindelen, rett
inn ringnoten på toppen av
karmdelen (nullstilling).
Trykspindelen skrues i,
ringnoten overst på
karmhængseldelen sættes
i nulstilling.

Sätt i den övre
bussningen
Sett på plass/ etterjuster
øvre bössing
Den øverste bøsning
sættes på

Pvc locken
monteras
Dekkapper topp
og bunn settes på
Endekapperne
sættes på plads